



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
150000, г. Ярославль, ул. Кирова 5, 23, тел.: 72-92-22, факс 32-96-24, 30-57-95  
телетайп 217149 «Трековый», e-mail: go@adm.yar.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, e-mail: und-yaroslavl@mail.ru

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО ТУТАЕВСКОМУ РАЙОНУ  
Ярославская область, г. Тутаев, ул. Промышленная д.6, тел.: 8 (48533)7-01-13; e-mail: ond.tutaev@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № 5/1/1**

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности


**Муниципальному общеобразовательному учреждению Столбищенской основной школы Тутаевского муниципального района в лице директора Кудрявцевой Ольги Дмитриевны**

На основании распоряжения главного государственного инспектора Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Лобановой Наталии Геннадьевны от «30» января 2019 года № 5, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», о проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального общеобразовательного учреждения Столбищенской основной школы Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152325, Ярославская обл., Тутаевский район, д.Столбищи, ул.Центральная, д.6: место фактического осуществления деятельности: 152300, Ярославская обл., г.Тутаев, ул.Розы Люксембург, д.56. (объект относящийся к категории высокого риска), в период с 06.02.2019 по 05.02.2019 г. (20 рабочих дней), была проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Тутаевского района Ярославской области по пожарному надзору Барановым Вячеславом Владимировичем здания, помещений в здании, документации, территории муниципального общеобразовательного учреждения Столбищенской основной школы Тутаевского муниципального района, юридический адрес: 152325, Ярославская обл., Тутаевский район, д.Столбищи, ул.Центральная, д.6, совместно с директором МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцевой Ольгой Дмитриевной.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований в области пожарной безопасности и в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Вторые створки дверей, отделяющие лестничную клетку	Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.07.2019	

	<p>от коридора 1-го,2-ого этажей (помещение №23 и помещение №1 1-ого этажа, помещение №21 и помещение №8 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.</p> <p><b>Вторые створки дверей, отделяющие лестничную клетку от коридора 1-го,2-ого этажей (помещение №23 и помещение №1 1-ого этажа, помещение №21 и помещение №8 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) оборудовать устройствами для самозакрывания.</b></p>	<p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>		<p><i>Воссева</i> <i>Т.П.Солд</i> <i>10.04.19</i></p>
2.	<p>Вторые створки дверей, отделяющие лестничную клетку от коридора 1-го,2-ого этажей (помещение №10 и помещение №1 1-ого этажа, помещение №1 и помещение №8 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.</p> <p><b>Вторые створки дверей, отделяющие лестничную клетку от коридора 1-го,2-ого этажей (помещение №10 и помещение №1 1-ого этажа, помещение №1 и помещение №8 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) оборудованы устройствами для самозакрывания.</b></p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».</p>	01.07.2019	<p><i>Воссева</i> <i>Т.П.Солд</i> <i>10.04.19</i></p>
3.	<p>Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора 2-ого этажей (помещение №21 и помещение №20 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) не оборудованы устройствами для самозакрывания.</p> <p><b>Двери, отделяющие лестничную клетку от коридора 2-ого этажей</b></p>	<p>Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4, ч.4; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.2 Федераль-</p>	01.07.2019	<p><i>Воссева</i> <i>Т.П.Солд</i> <i>10.04.19</i></p>

	<b>(помещение №21 и помещение №20 2-ого этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) оборудовать устройствами для самозакрывания.</b>	ного закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» п.6.18* , п.4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».		
4.	В перегородке ограждающей помещение лаборантской кабинета химии от подсобного помещения второго этажа (помещение №18 и помещение №19 второго этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) отверстие в месте прохождения труб не заделано негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости. <b>В перегородке ограждающей помещение лаборантской кабинета химии от подсобного помещения второго этажа (помещение №18 и помещение №19 второго этажа здания согласно технического паспорта инв.номер 2013 от 07.08.2008г.) отверстие в месте прохождения труб заделать негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости.</b>	п.22 ППР РФ (Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012г.)	01.07.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

государственный инспектор  
Тутаевского района Ярославской области

по пожарному надзору Баранов В.В.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор в области пожарной безопасности)

«05» марта 2019 г.



(подпись, заверенная печатью)

Предписание для исполнения получил (а):  
директор МОУ Столбищенской ОШ Кудрявцева

Ольга Дмитриевна.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

*Кудрявцева*  
(подпись)

« 5 » марта 2019г.