

Приложение 1

к паспорту доступности ОСИ

от « ____ » _____ 2016 г.

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального общеобразовательного учреждения

Столбищенская основная школа

Тутаевского муниципального района

Ярославская область, Тутаевский район, деревня Столбищи,

улица Центральная, дом 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	планка	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Требуется ремонт асфальтового покрытия	К, О	Замена асфальтового покрытия	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нет мест отдыха, тактильных средств предупреждения	К, О, С	Установка	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет			-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет			-	-	-	-

					Нет информацион ных устройств, мест отдыха, тактильных средств предупрежден ия, ремонт асфальтового покрытия	-	-
--	--	--	--	--	--	---	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ (Г, О, У) ВНД (К, С)			КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Подписи:


Члены комиссии:


Морсова И.В. зам. директора по УВР


Решетов И.В. учитель


Туманова М.О. социальный педагог, учитель

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР









Приложение 2

к паспорту доступности ОСИ

от « ____ » _____ 2016 г.

Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципального общеобразовательного учреждения

Столбищенская основная школа

Тутаевского муниципального района

152325, Ярославская область, Тутаевский район, деревня Столбищи, улица
Центральная, дом 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Вывеска учреждения, выполненная шрифтом Брайля	нет			Отсутствует	-	-	-
2.2	Лестница (наружная)	есть			Отсутствуют поручни, контрастная окраска, тактильная полоса	К, О, С	Установка поручней, тактильной плитки, нескользящего покрытия	ТР
2.3	Пандус (наружный) с поручнями	нет			Отсутствует пандус	К, О	Установка	КР
2.4	Входная площадка (перед дверью)	есть			Требуется ремонт	О, К, У, С	Ремонт, установка нескользящего покрытия	ТР
2.5	Дверь (входная) Кнопка вызова	есть нет			Отсутствует кнопка вызова	К, О	Ремонт	ТР
2.6	Тамбур	есть			ширина дверного	К, О	Ремонт	КР

					проема достаточна			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует пандус, поручни, кнопка вызова, информацион ные устройства.		Установка, ремонт	КР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (Г,О,У) ВНД (К,С)			КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Подписи:


Члены комиссии:


Морсова И.В. зам. директора по УВР


Решетов И.В. учитель


Туманова М.О. социальный педагог, учитель

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР









Приложение 3

к паспорту доступности ОСИ

от «___» _____ 2016 г.

Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципального общеобразовательного учреждения

Столбищенская основная школа

Тутаевского муниципального района

Ярославская область, Тутаевский район, деревня Столбищи,

улица Центральная, дом 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			соответствует	К, О, С, Г, У	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			не соответствует	К, О, С	технические решения не возможны	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет пандуса	К, О	технические решения не возможны	-
3.4	Сменное кресло-коляска	нет			отсутствует	К, О	Необходимо закупить кресло-коляску	Индивидуальные решения с ТСР
3.5	Адаптированный лифт	нет			отсутствует	К, О	технические решения не	-

						ВОЗМОЖНЫ	
3.6	Подъемные платформы	нет		отсутствуют	К, О	-	-
3.7	Дверь	есть		ширина дверного проема не достаточна	О,К	Технические решения невозможны	-
3.8	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Не оборудованы	К, О, С, Г, У	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют устройства информации и связи (тактильные, звуковые, визуальные), кресло-каталка		Установить устройства информации и связи	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (Г, О, У) ВНД (К,С)			Индивидуальные решения с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Члены комиссии:

Морсова И.В. зам. директора по УВР
 Решетов И.В. учитель
 Туманова М.О. социальный педагог, учитель
 Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР

Морсова
Решетов
Туманова
Косовичева

Приложение 4

к паспорту доступности ОСИ

от « ____ » _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Муниципального общеобразовательного учреждения

Столбищенская основная школа

Тутаевского муниципального района

Ярославская область, Тутаевский район, деревня Столбищи,

улица Центральная, дом 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет		№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Соответствует			
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Нет специализированных мест обслуживания в столовой	К, О	Установка специализированного оборудования в столовой	ТР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нет специализированных мест		Установка специализированного	

					обслуживания в столовой		оборудования в столовой	
--	--	--	--	--	----------------------------	--	----------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (Г, О, У) ВНД (К,С)			ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Подписи:



Члены комиссии:


Морсова И.В. зам. директора по УВР


Решетов И.В. учитель

Туманова М.О. социальный педагог, учитель

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР





Приложение 5

к паспорту доступности ОСИ

от « ____ » _____ 2016 г.

Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципального общеобразовательного учреждения

Столбищенская основная школа

Тутаевского муниципального района

Ярославская область, Тутаевский район, деревня Столбищи,

улица Центральная, дом 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Не достаточная ширина дверных проемов, отсутствуют поручни, кабинки не предусмотрены для инвалидов-колясочников, отсутствуют места для временного содержания	К, О, С	Технические решения невозможны	

				кресла-каталки,			
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		-	-	-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		Не достаточная ширина дверных проемов, отсутствуют поручни.	К, О, С	Расширение дверных проемов, убрать порог	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют необходимы условия посещения санитарно-гигиенических помещений	-	Технические решения невозможны	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (С,Г,У) ВНД (К,О)			КР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Члены комиссии:


Морсова И.В. зам. директора по УВР


Решетов И.В. учитель


Туманова М.О. социальный педагог, учитель

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР









Приложение 6

к паспорту доступности ОСИ

от «___» _____ 2016 г.

Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципального общеобразовательного учреждения

Столбищенская основная школа

Тутаевского муниципального района

Ярославская область, Тутаевский район, деревня Столбищи,

улица Центральная, дом 6

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			отсутствуют	К, О, Г	Приобретение, монтаж, установка	Индивидуальное решение ТСП
6.2	Акустические средства	нет			отсутствуют	К, О, С	Приобретение, монтаж, установка	Индивидуальное решение ТСП
6.3	Тактильные средства	нет			отсутствуют	С	Приобретение, монтаж, установка	Индивидуальное решение ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне						Приобретение, монтаж, установка	Индивидуальное решение ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД			Индивидуальное решение ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для системы информатизации в школе требуется индивидуальное решение с ТСР.

Подписи:

Члены комиссии:

Морсова И.В. зам. директора по УВР

Решетов И.В. учитель

Туманова М.О. социальный педагог, учитель

Косовичева О.Н., председатель Отделения ЯОО ВОИ ТМР

